

Таблица №1


| № п/п | Наименование | Оценка технического состояния | Дальнейшая эксплуатация |
|-------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Водозаборная скважина № 7537 | Скважина работает | Своевременный контроль и ТО скважины |
| 2 | Водопроводные сети | удовлетворительное | Своевременный ремонт |
| 3 | Водопроводная башня | удовлетворительное | Покраска, обваловка |

Заключение:

1. Концессионером осуществляется реконструкция объектов водоснабжения в объемах и сроках в соответствии с условиями концессионного соглашения. Объекты концессионного соглашения используются (эксплуатируются) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

2. Техническое состояние объектов холодного водоснабжения (водозаборных скважин)- удовлетворительное.

Председатель комиссии-
Глава Краснодолинского сельсовета



Е.А.Грызлова

Члены комиссии:

Депутат Собрания депутатов
Краснодолинского сельсовета Советского района



Ю.А. Щуров

Заместитель начальника отдела ЖКХ,
строительства, архитектуры, транспорта,
связи и экологии Администрации Советского района


С.В. Шубин

С актом ознакомлен:

Начальник Советского участка
АО «Курскоблводоканал»


С.В. Пузанов